

INFORMACJA BIOZ

**OPRACOWANA NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA
INFRASTRUKTURY Z DNIA 23-06-2003 R.
DZ.U. 120 POZ. 1126 Z 10-07-2003**

Nazwa i adres obiektu budowlanego :

**TERMOMODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ I WYKONANIE
NIEZBĘDNYCH NAPRAW I MODERNIZACJI W LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W
ŁĘCZYCY, PRZY UL. MARII KONOPNICKIEJ 13.**

Nazwa i adres inwestora :

**STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZYCY
PLAC TADEUSZA KOŚCIUSZKI 1, 99-100 ŁĘCZYCA**

Imię i nazwisko projektanta opracowującego informację :

**KATEDRA KONSTRUKCJI STALOWYCH
POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ
ALEJA POLITECHNIKI 6 P. 344, 90-524 ŁÓDŹ.**

Projektant:

DR INŻ. HENRYK MOLSKI

1. Zakres robót

Zakresem robót objęto remont i modernizację budynku. Wykonywane będą następujące prace:

- wykonanie nowej konstrukcji zadaszenia sali gimnastycznej (konstrukcja lekka stalowa), wraz z dociepleniem tworzącego się stropodachu;
- termomodernizacja sali gimnastycznej, wraz z naprawą metodą ankrowania spękań na ścianach szczytowych;
- naprawa schodów wejścia głównego z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych;
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej z wymianą obróbek blacharskich i parapetów;
- wyburzenia ścianek działowych;
- stawianie ścianek działowych;
- tynkowanie;
- gipsowanie;
- malowanie

2. Kolejność realizacji poszczególnych zadań

Przewiduje się realizację inwestycji w pełnym zakresie bez etapowania (poza możliwością etapowania wykonania schodów i podjazdu).

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Nie występują (patrz Projekt Zagospodarowania Terenu)

4. Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Nie występują (patrz Projekt Zagospodarowania Terenu)

5. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas występowania

Przewidywane zagrożenia :

- Upadek z dachu bądź z rusztowania,
- Praca w pobliżu maszyn budowlanych niezbędnych do wykonania prac (dźwig, ewentualnie koparka),
- Praca z elektronarzędziami,
- Ręczny demontaż i montaż ciężkiej stolarki okiennej i drzwiowej,
- możliwość osunięcia ziemi podczas wykonywania wykopów oraz wykonywania prac w wykopach otwartych,
- możliwość poparzeń podczas wykonywania prac montażowych (spawania),

- możliwość natrafienia na niezaznaczone na mapie uzbrojenie terenu.

Miejsce występowania zagrożenia

- prace na wysokościach,
- wykopy zewnętrzne pod fundamenty podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
- prace montażowe.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników

Dla realizacji przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane opracowanie planu BIOZ. Kierownik winien uwzględnić wymienione w punkcie 5 zagrożenia w odniesieniu do przewidzianych technologii wykonawstwa robót i środków technicznych do ich realizacji, a następnie dokonać przeszkolenia pracowników w zakresie ogólnym i stanowiskowym.

7. Wskazania środków technicznych i organizacyjnych

Kierownik budowy przystępując do realizacji robót zapewni technologię oraz środki techniczne i organizacyjne do realizacji zadania w sposób wykluczający zaistnienie niebezpieczeństwa wynikającego z wykonywania robót budowlanych, w tym zapewni bezpieczną i sprawną komunikację, łączność, dla umożliwienia szybkiej ewakuacji i zaalarmowania odpowiednich służb na wypadek pożaru, awarii, innych zagrożeń.

Projektant:

DR INŻ. HENRYK MOLSKI