

Objaśnienia:

- nasyp niekontrolowany
- namuł gliniasty
- piasek średni próchniczny
- piasek średni
- piasek drobny

GEO-MI Pracownia Geologiczna Michał Małuszyński ul. Socjalna 5 lok. 6, 93-324 Łódź			Zał.Nr 4
Usługi Projektowe, Budownictwo, Drogownictwo, Instalacje ul.Dworcowa 5D/7, 99-100 Łęczyca			Opinia geotechniczna i Dokumentacja badań podłoża gruntowego do projektu przebudowy mostu na kanale Rogulickim w miejscowości Orszewice w ciągu drogi powiatowej nr 2512E
	Data	Nazwisko	Podpis
Opracował	01.2015	mgr B. Kozanecka	
Przekrój geotechniczny nr I - I'			Skala 1: 250/100

Rysunek wykonano programem "GeoStar"